

Untitled

BRS	L9	373	bumper with bend	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT 2004/07/23 07:52
BRS	L10	173	9 and (aperture or hole)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT 2004/07/23 07:39
BRS	L11	7	10 and mower	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT 2004/07/23 07:52
BRS	L12	17	("1325729" "3526083" "3560922" "3664701" "3750377" "3797209" "3829117" "3927513" "4104851" "4137984" "4224785" "4288121" "4353665" "5065566" "5230543" "5425224" "6223510").PN.	USPAT2004/07/23 07:40
BRS	L13	22	("2662561" "3274762" "4206580" "4497160" "4518043" "4829754" "4869057" "4893456" "5079907" "5085044" "5187925" "5425224" "5483789" "5715667" "5771669" "5771672" "5775075" "5813203" "5927055" "5966912" "6032441" "6085508").PN.	USPAT 2004/07/23 07:41
BRS	L14	8	5425224.URPN.	USPAT2004/07/23 07:43
BRS	L15	4	("3680292" "4869057" "5029437" "5060462").PN.	USPAT2004/07/23 07:44
BRS	L16	1	"3797209".PN.	USPAT2004/07/23 07:47
BRS	L17	5	3797209.URPN.	USPAT2004/07/23 07:47
BRS	L18	1	"2960811".PN.	USPAT2004/07/23 07:48
BRS	L19	11	3829117.URPN.	USPAT2004/07/23 07:48
BRS	L20	11	3560922.URPN.	USPAT2004/07/23 07:49
BRS	L21	13	("3560922" "4126344" "4596412" "4683974" "4730690" "4802548" "4951985" "4967862" "4977388" "5163273" "5465807" "5703450" "5793005").PN.	USPAT2004/07/23 07:50
BRS	L22	373	bumper with (bend or bend)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT 2004/07/23 07:53
BRS	L23	200	22 not (10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT 2004/07/23 07:53
BRS	L24	137	23 and (vehicle or lawnmower or mower or mowing or trimmer or trimming)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT 2004/07/23 07:54
BRS	L25	4	("3926463" "4275912" "4466646" "4504534").PN.	USPAT2004/07/23 07:55
BRS	L26	6	5711562.URPN.	USPAT2004/07/23 07:56